










R 7 27小埜第一工区 地区資源保全活動組織

活動報告書

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----|---------|------------------------|
| 対象農用地 | 農 業 用 施 設 | | | ■ 農地維持 | |
| 2,846 | a | 水路 | 農 道 | ため池 | ■ 資源向上 (農村環境保全活動まで) |
| | | 12.2 | 5.3 | 0 箇所 | ■ 資源向上 (施設の長寿命化) |
| 活動期間 | 令和 3 年度 ~ 令和 8 年度 | | | 活動 6 年目 | |
| 構成団体 及び 組織概略 | 農業者及び地元自治会を中心に、草刈り等の保全活動の他、景観形成のための植栽や水質調査等を行い、多角的な地域環境保全活動を行っています。 | | | | |

◆令和 7年度 活動報告◆

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| 点検作業や草刈り等の保全作業 | | 環境保全景観形成作業 | |
| 8月1日 | 写真1  | 6月15日 | 写真6  |
| 点検・機能診断 | | 水質調査 | |
| 4月6日 | 写真2  | 7月5日 | 写真7  |
| 定期総会 | | 花の植栽 | |
| 5月25日 | 写真3  | 施設の長寿命化の為の活動 | |
| 農地草刈り | | 写真撮り忘れ  | R7施工実績① 排水路工事立会い |
| 6月15日 | 写真4  | R7施工実績② | 写真撮り忘れ  |
| 水路草刈り | | 排水路工事完成検査 | |
| 6月15日 | 写真5  | ◆今後の展望◆ | |
| 農道の草刈り | | 事業の積極的な周知により参加人数の増加を図り、活動範囲の拡大や活動内容の多様化に努めていきたい。 | |